

## 车辆检查单

客户名称：临时客户128

联系电话：00000000000

车牌号：豫AY92S5

检查日期：2021-12-04 14:18

检查人：ty11166

备注：

检查项目：

1. **【发动机润滑（机）油&常规检查】**待检/不合格，1. 未发动引擎前抽出机油尺检查油量。不足者应添加，但不得超过上限刻度。
2. 检查机油油质是否正常，若有异状时，应予换新。
3. 添注机油后应稍待约五分钟后再检视油尺方为正确（不可立即抽出机油尺检视，以免受假相所蒙而多加）。
4. 检查有否泄漏机油状况，有者应予修理。
2. **【燃料油（汽油或柴油）量&常规检查】**待检/不合格，1. 检查油量是否足够往返里程用量，不足时应予加足。
2. 油箱盖是否完备，。
3. 检查有否泄、漏现象，有者应予立即修理。
3. **【冷却水&常规检查】**待检/不合格，1. 检查冷却水量，若有副水箱者应达规定刻度量，不足者予以添足，但不得超过上限。
2. 水箱盖是否完整，有否盖妥，损坏或欠缺者，应予更换或补充。
3. 查看冷却水水质，如发现有污浊现象者，须应予更换，有油污者应予修理。
4. 检查有否泄漏现象，有泄漏应予修理。
4. **【alex检查项目&alex检查】**待检/不合格，alex填写的损坏后果111